



新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.08

工程名稱：科大二街南側人行道改善工程



說明	人行道混凝土養護不合規範，有部分微裂縫。
----	----------------------



說明	人行道混凝土養護不合規範，有部分微裂縫。
----	----------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.08

工程名稱：科大二街南側人行道改善工程



說明	科大二街 108 號及 116 號前人行道及落水管有部分積水現象。
----	-----------------------------------



說明	科大二街 108 號及 116 號前人行道及落水管有部分積水現象。
----	-----------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.05.08

工程名稱：科大二街南側人行道改善工程



說明

.汗水下水道住戶端清潔孔蓋，有被砂漿覆蓋情形請改善。



說明

汗水下水道住戶端清潔孔蓋，有被砂漿覆蓋情形請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.08

工程名稱：科大二街南側人行道改善工程



說明	工程告示牌內容未符規定，如經費來源未登載及工地負責人與專任工程人員應改為行動電話。
----	---



說明	科大二街 108 號及 116 號前人行道及落水管與尾端有部分積水現象。
----	--------------------------------------