

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.23

工程名稱：111 年度新竹縣湖口鄉南勢橋改修建工程



邊垮預鑄梁有數處
有輕微蜂窩現象，請
改善。

23/05/2023

說明

邊垮預鑄梁有數處有輕微蜂窩現象，請改善。



施工現場北區橋
台混凝土殘留夾
板未清除。

23/05/2023

說明

施工現場北區橋台混凝土殘留夾板未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.23

工程名稱：111 年度新竹縣湖口鄉南勢橋改修建工程



說明

南岸或北岸橋台有澆鑄不完善或以不織布當作免拆模板遺留於現場，請改善



說明

預力梁與橋台部分預留鋼筋沾黏混凝土，未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.23

工程名稱：111 年度新竹縣湖口鄉南勢橋改修建工程



說明

最內側場鑄預力梁混凝土完成面有一處缺角，未修補。




說明

工程告示牌英文施工期間未更正。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.23

工程名稱：111 年度新竹縣湖口鄉南勢橋改修建工程



說明

職業安全衛生告示牌部分內容如緊急連絡電話未填寫。



說明

經現場檢視有多處混凝土護欄剝落，以及橫桿遺失或鏽蝕，請在新橋完成時一併予以修繕，避免造成民怨。