

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.26

工程名稱：111 年 3 月 28 日大雨公共設施災害復建工程(司馬庫斯聯絡道 12K+850)



混凝土表面殘留雜物(如 PVC 管)。

26/05/2023

說明

混凝土表面殘留雜物(如 PVC 管)。



噴漿護坡對面路邊現場發現有廢棄雨鞋、飲料空瓶、廢棄砂、鐵網等雜物棄置。

26/05/2023

說明

噴漿護坡對面路邊現場發現有廢棄雨鞋、飲料空瓶、廢棄砂、鐵網等雜物棄置。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.26

工程名稱：111 年 3 月 28 日大雨公共設施災害復建工程(司馬庫斯聯絡道 12K+850)



噴漿護坡對面路邊現場發現有廢棄雨鞋、飲料空瓶、廢棄砂、鐵網等雜物棄置。

26/05/2023

說明

噴漿護坡對面路邊現場發現有廢棄雨鞋、飲料空瓶、廢棄砂、鐵網等雜物棄置。



道路側邊上有多處 AC 刨除廢料未清除，請改善。

26/05/2023

說明

道路側邊上有多處 AC 刨除廢料未清除，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.26

工程名稱：111年3月28日大雨公共設施災害復建工程(司馬庫斯聯絡道 12K+850)



說明	勞工安全衛生告示牌監造聯絡電話與緊急事故聯絡台電服務所電話均未填寫。
----	------------------------------------



說明	噴漿護坡對面路邊現場發現有、廢棄砂、鐵網等雜物棄置。
----	----------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.05.26

工程名稱：111年3月28日大雨公共設施災害復建工程(司馬庫斯聯絡道 12K+850)



說明

工地施工期間未依交通維持計畫規定配置足夠長度之漸變段。