


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.15

工程名稱：111 年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)A 區

120 線工區東興路一段 833 號前之瀝青混凝土道路鋪面不平整，有凹陷積水現象。



說明

120 線工區東興路一段 833 號前之瀝青混凝土道路鋪面不平整，有凹陷積水現象。



抽驗東興路一段完成之瀝青混凝土在各路邊電桿周圍長草或有未夯實情形。

說明

抽驗東興路一段完成之瀝青混凝土在各路邊電桿周圍長草或有未夯實情形，請全面巡視其他已完成路線若有類似情形請加強改善，對於未完成路段請避免再次發生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.15

工程名稱：111 年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)A 區

抽驗東興路一段完成之瀝青混凝土在
各路邊電桿周圍長
草或有未夯實情
形。

2023年8月15日 10:34

說明

抽驗東興路一段完成之瀝青混凝土在各路邊電桿周圍長草或有未夯實情形，請全面巡視其他已完成路線若有類似情形請加強改善，對於未完成路段請避免再次發生。

對於 AC 鋪設及
標線完成之養
護時間，請確實
要求。以避免類
似現場標線因
養護時間不足

2023年8月15日 10:36

說明

對於 AC 鋪設及標線完成之養護時間，請確實要求。以避免類似現場標線因養護時間不足造成車輛輾壓變形之情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.08.15

工程名稱：111 年度縣轄道路管線挖掘及用戶接管路面修復工程(開口契約)A 區



說明

巷口之紅線已磨損請重新劃線。



說明

對於 AC 鋪設及標線完成之養護時間，請確實要求。以避免類似現場標線因養護時間不足造成車輛輾壓變形之情形。