

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.21

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程分支管線及用戶接管工程第六標



說明

縣政 21 街 13 巷 16 號用戶接管混凝土鋪面施作，未妥善保護致混凝土漿料污染鐵捲門。



說明

縣政 21 街 13 巷用戶接管材料堆置未標示材料暫存區。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.09.21

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程分支管線及用戶接管工程第六標



說明

縣政 18 街 33 巷口材料暫存區鋼筋堆放未離地墊高。



說明

縣政 18 街 33 巷口材料暫存區圍籬設施不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.09.21

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程分支管線及用戶接管工程第六標



說明

縣政 18 街 33 巷口材料暫存區夜間警示燈不足，安全警告標誌亦不足。

	
説明	