

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.18

工程名稱：112 田徑場跑道修繕工程



說明

)跑道內側水溝面少數舊有緣石過高，且部分有明顯鞋印。



說明

跑道內側水溝面少數舊有緣石過高，且部分有明顯鞋印。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.18

工程名稱：112 田徑場跑道修繕工程



說明

跑道內側水溝內有雜草。



說明

人行道鋪面高壓地磚切割縫間隙過大。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.18

工程名稱：112 田徑場跑道修繕工程



說明

植草區域土壤部分表面不平整，有土壤流失且有汙染步道之疑慮。




說明

跑道北側少數連鎖磚鋪設密合度不良，且填縫沙粒有雜物。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.10.18

工程名稱：112 田徑場跑道修繕工程



說明	工程告示牌經費來源未予填列，應補填列。
----	---------------------



說明	人行道鋪面高壓地磚切割縫間隙過大。
----	-------------------