


新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.11.01

工程名稱：109 年度公立國民中小學老舊廁所整修計畫(第三次)工程



說明

廁所外牆抵石子牆面部分髒污，請清理。



說明	三樓廁所一處蹲式沖水凡耳裝飾蓋生鏽。
----	--------------------


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.01

工程名稱：109 年度公立國民中小學老舊廁所整修計畫(第三次)工程



說明	二樓女廁入口角落磁磚地坪一小段高低不平。
----	----------------------



說明	二樓廁所入口樑底轉角局部粉光不平整
----	-------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.01

工程名稱：109 年度公立國民中小學老舊廁所整修計畫(第三次)工程



說明	二樓廁所洗手台下地坪粉光不平整。
----	------------------





說明	)二、三樓廁所平頂(天花板)舊有出線盒未封閉，影響美觀，另孔洞需補平。
----	-------------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.01

工程名稱：109 年度公立國民中小學老舊廁所整修計畫(第三次)工程



說明	二、三樓廁所平頂(天花板)舊有出線盒未封閉，影響美觀，另孔洞需補平。
廁所外走廊窗戶造型被板焊點未塗漆保護，影響美觀。 	
說明	廁所外走廊窗戶造型被板焊點未塗漆保護，影響美觀。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.01

工程名稱：109 年度公立國民中小學老舊廁所整修計畫(第三次)工程




二樓廁所洗手台抵石子牆面局部油漆汙損，矽膠填縫線型不平順。

01/11/2023

說明

二樓廁所洗手台抵石子牆面局部油漆汙損，矽膠填縫線型不平順。



二樓女廁入口牆面上部磁磚轉角勾縫未填實。

01/11/2023

說明

二樓女廁入口牆面上部磁磚轉角勾縫未填實。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.01

工程名稱：109 年度公立國民中小學老舊廁所整修計畫(第三次)工程



說明

安全圍籬未設置牢固，且未標示禁止無關人員擅入。