

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.27

工程名稱：新豐鄉新豐村德源街排水改善工程



說明

B 段排水溝頂部混凝土有塑性收縮現象並造成裂縫及發生龜裂情形，請改善。



說明

B 段排水溝頂部混凝土有塑性收縮現象並造成裂縫及發生龜裂情形，請改善。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.27

工程名稱：新豐鄉新豐村德源街排水改善工程



A 段德源街 75 巷 13  
號前溝頂蓋混凝土  
未粉平。

27/11/2023

說明

A 段德源街 75 巷 13 號前溝頂蓋混凝土未粉平。



A 段德源街 96 號民宅  
捲門混凝土屑未清  
理。

27/11/2023

說明

A 段德源街 96 號民宅捲門混凝土屑未清理。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.27

工程名稱：新豐鄉新豐村德源街排水改善工程



廢棄物未清除，影響環境。(發現刨除剩餘 A.C 料棄置道路兩側空地)

27/11/2023

說明

廢棄物未清除，影響環境。(發現刨除剩餘 A.C 料棄置道路兩側空地)。



A 段德源街 75 巷 13 與 11 號間水井蓋凹陷有違安全。

27/11/2023

說明

A 段德源街 75 巷 13 與 11 號間水井蓋凹陷有違安全。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.27

工程名稱：新豐鄉新豐村德源街排水改善工程



A工區德源街108號前+085處，假修護路面鋪設平整度不佳，請改善。

27/11/2023

說明

A工區德源街108號前+085處，假修護路面鋪設平整度不佳，請改善。



A、B工區瀝青鋪面壓實度不合規範部分，有粒料分離現象(假修護鋪築)

27/11/2023

說明

A、B工區瀝青鋪面壓實度不合規範部分，有粒料分離現象(假修護鋪築)。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.11.27

工程名稱：新豐鄉新豐村德源街排水改善工程



說明

排水溝集水井格柵板裝置方向不符，為利人行及自行車安全，請改善



說明

工程告示牌經費來源誤植，完工日期未修正，未填列空污編號。