

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.18

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



說明

新民路工區 0K+080 之路面上有樹根未清除，請清除。



說明

新民路工區 0K+025，0K+063 之電線桿鄰近路面段因噴灑透層而汙染，應予以恢復乾淨。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.18

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



說明

新民路工區 0K+025，0K+063 之電線桿鄰近路面段因噴灑透層而汙染，應予以恢復乾淨。



說明

東峰路工區 0K+055 之紐澤西護欄之排水孔有堵塞，請清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.18

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



東峰路 66 巷工區
尾段既有橫向截水溝
兩側 AC 平整度略差，
應予改善。

18/12/2023

說明

東峰路 66 巷工區尾段既有橫向截水溝兩側 AC 平整度略差，應予改善。



新民路工區 0k+025 電桿、
0k+060 電桿、0k+080 電
桿、0k+091 都計樁等四處
結構物周圍 AC 表面處理
略見鬆散，應予加強。

18/12/2023

說明

新民路工區 0k+025 電桿、0k+060 電桿、0k+080 電桿、0k+091 都計樁等四處結構物周圍 AC 表面處理略見鬆散，應予加強。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.18

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



新民路工區 0k+060
電桿、0k+080 電
桿、0k+091 都計樁
等四處結構物周圍
AC 表面處理略見
鬆散，應予加強。

18/12/2023

說明

新民路工區 0k+060 電桿、0k+080 電桿、0k+091 都計樁等四處結構物周圍 AC 表面處理略見鬆散，應予加強。



東峰路 66 巷工區
0K+011，0K+036 左
側電信箱周圍 AC 表
面處理略見鬆散，應
予加強。

18/12/2023

說明

東峰路 66 巷工區 0K+011，0K+036 左側電信箱周圍 AC 表面處理略見鬆散，應予加強。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.18

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



說明

東峰路 66 巷工區 0K+011, 0K+036 左側電信箱周圍 AC 表面處理略見鬆散, 應予加強。



說明

新民路工區 0k+097 側紅色標線應予以補繪。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.12.18

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



說明

新民路工區 0k+030 與 0k+073 附近有新鋪築 AC 覆蓋局部排水溝蓋情形，應予清除。



說明

新民路工區 0K+025~0K+065 有縱向接縫，請修補。