

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.24

工程名稱：新豐鄉茄苳溪災害復建工程



說明

抽查部分護岸基腳混凝土完成面有乾縮裂縫。



說明

抽查部分護岸基腳混凝土完成面有乾縮裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.24

工程名稱：新豐鄉茄苳溪災害復建工程



說明

混凝土完成面外觀平整度不佳，少部份施工後表面有崩角(損壞)，請改善。



說明

混凝土完成面外觀平整度不佳，少部份施工後表面有崩角(損壞)，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.24

工程名稱：新豐鄉茄苳溪災害復建工程



說明

工程告示牌經費來源未予填列，應補填列；




說明	另工程告示牌施工期間已展延，未更新完工日期。
----	------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.04.24

工程名稱：新豐鄉茄苳溪災害復建工程



說明	勞工安全衛生告示牌缺(未填)消防、警局、醫院、勞動檢查單位等單位聯絡電話標示。
----	---



說明	
----	--

