

## 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.05.02

工程名稱：北埔國民小學附設幼兒園增班工程



說明

廁所地板排水落水罩未加以保護。



說明

多處電線未妥善保護(建議加上塑膠保護套)。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.05.02

工程名稱：北埔國民小學附設幼兒園增班工程



說明

已安裝完成之蹲式馬桶未做防護被污染不易清理。



說明

教室一插座管路預留細粉厚度不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.02

工程名稱：北埔國民小學附設幼兒園增班工程



說明

走廊地磚打除未打至原有混凝土表面尚有部分凝漿殘留。



說明

工程告示牌之經費來源未填寫。

## 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.02

工程名稱：北埔國民小學附設幼兒園增班工程



說明

工區內外無安全防護措施不完備(圍籬無夜間警示設施)。



說明

多處電線未妥善保護(建議加上塑膠保護套)。