

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.15.

工程名稱：新竹縣政府環境保護局辦公廳舍耐震補強工程



說明

混凝土表面殘留鐵釘等雜物。(現場擴柱工程旁牆面發現有鐵釘未剪除及殘留混凝土未清除)



說明

混凝土表面殘留鐵釘等雜物。(現場擴柱工程旁牆面發現有鐵釘未剪除及殘留混凝土未清除)

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.15

工程名稱：新竹縣政府環境保護局辦公廳舍耐震補強工程



主筋或箍筋未確實綁紮固定。(現場一樓擴柱工程已組立完之鋼筋發現未至少間隔)

2024/05/15

說明

主筋或箍筋未確實綁紮固定。(現場一樓擴柱工程已組立完之鋼筋發現未至少間隔綁紮)



工地積水未處理，影響環境。(頂樓地面現場發現)

2024/05/15

說明

工地積水未處理，影響環境。(頂樓地面現場發現)

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.15

工程名稱：新竹縣政府環境保護局辦公廳舍耐震補強工程



工地積水未處理，  
影響環境。(如頂樓  
地面現場發現)

2024/05/15

說明

工地積水未處理，影響環境。(如頂樓地面現場發現)



.頂樓地面原有排  
水孔，未做好保護  
措施，有發現堵塞  
積水情形。

2024/05/15

說明

.頂樓地面原有排水孔，未做好保護措施，有發現堵塞積水情形。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.05.15

工程名稱：新竹縣政府環境保護局辦公廳舍耐震補強工程




屋頂之通氣管因施工受損破裂未加以修護。

2024/05/15

說明

屋頂之通氣管因施工受損破裂未加以修護。



水電瓦斯等管線保護不合規範。(現場發現很多舊有管線任意棄置，線頭外露未包覆)

2024/05/15

說明

水電瓦斯等管線保護不合規範。(現場發現很多舊有管線任意棄置，線頭外露未包覆)

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.5.15

工程名稱：新竹縣政府環境保護局辦公廳舍耐震補強工程

工程告示牌內容未符合規定。(工程告示牌應豎立工程入口明顯處，主辦機關全銜，缺英文翻譯，專任工程人員要有行動電話)

<h2>新竹縣政府環境保護局</h2> <p>環境保護局辦公廳舍耐震補強</p>		建築地址或地號 (Building Address) 新竹縣竹北市光明五街62號
設計人 (Designer) 國振工程顧問有限公司		承造人 (Contractor) 至揚營造有限公司
工程概要 (Project Descriptions) 辦公廳舍耐震補強	施工期間 (Duration) 民國 1 1 3 年 0 1 月 2 7 日 至 1 1 3 年 0 7 月 2 7 日 (30/01/2024~27/07/2024)	
工地主任或工地負責人 (Site Manager) 李明紘	電話 (TEL) 0916-102-700	
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer) 高志信	電話 (TEL) (02)8911-8001	
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web site) 0800-009-609 <a href="https://pcic.pcc.gov.tw/pwc-web/">https://pcic.pcc.gov.tw/pwc-web/</a>	
	政風單位 (Government Ethics Department) 新竹縣政府環境保護局政風室(03)551-9345*5007	
	建築管理機關 (Authority of Building Management)	
經費來源 (Budgetary Sources)	(1)中央: 10,390 (千元)(Unit: NY\$1,000) (2)地方: 5,210 (千元)(Unit: NY\$1,000)	
重要公告事項 (Notice)	1. 損鄰告知事項: 2. 空氣污染防治費徵收管制編號: J113J1Z013-1 3. 公害檢舉陳情專線: 4. 建照核發日期及施工期限: 5. 年(Yr) 月(M) 日(D):	

**2024/05/15**

<b>說明</b>	工程告示牌內容未符合規定。(工程告示牌應豎立工程入口明顯處，主辦機關全銜，缺英文翻譯，專任工程人員要有行動電話)
-----------	--

材料任意堆置，未妥善保護。(頂樓地面堆放鋼筋未覆蓋妥適【L


**2024/05/15**

<b>說明</b>	材料任意堆置，未妥善保護。(頂樓地面堆放鋼筋未覆蓋妥適【L
-----------	-------------------------------

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.5.15

工程名稱：新竹縣政府環境保護局辦公廳舍耐震補強工程



說明	女兒牆打除缺口沒有防護措施，正面鷹架 2 樓處，缺防墜網，部分鷹架之斜拉桿未固定。
----	---



說明	女兒牆打除缺口沒有防護措施，正面鷹架 2 樓處，缺防墜網，部分鷹架之斜拉桿未固定。
----	---

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.5.15

工程名稱：新竹縣政府環境保護局辦公廳舍耐震補強工程



說明	層擴柱在樓版敲除部分未置放安全防護措施，且防止物體飛落等安全衛生事項未落實執行。
----	--



說明	另外女兒牆重新粉刷，建議表面排水改內側排水，不會造成外牆髒污。
----	---------------------------------