

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.03

工程名稱：尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程



說明

棧道鍍鋅鋼構假固定之焊點未清除補漆。



說明

棧道鍍鋅鋼構假固定之焊點未清除補漆。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.03

工程名稱：尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程



說明

步道周邊枯木散落未清除或未整理堆置，影響環境。



說明

林間步道碎石鋪面一處局部摻有黃泥土材料，不符規範。

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.03

工程名稱：尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程



說明

林間步道碎石鋪面一處石塊未敲除，易造成行人通行障礙。



說明

橫木護坡工程，局部木樁部分打設不足，易致鬆動不穩。

拍攝日期：113.06.03

工程名稱：尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程



說明

林間道工程路緣木間銜接端，因切割部份有顏色未一步致，請修飾塗裝。



說明

林間步道工程路緣木間銜接端，局部有間隙過大或未成一直線。

# 新竹縣政府新工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.03

工程名稱：尖石鄉錦屏村小錦屏溫泉步道環境營造與改善工程



說明

吊橋上入口大門未標示禁止無關人員擅入。



## 說明

B0K+195 林間步道段向下邊坡銜接觀瀑步道處，易成排水沖刷蝕溝，建議適當整坡，調整上下階梯避免沖刷破壞構造物。