

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.24

工程名稱：112 年度頭前溪山豬湖堤防構造物維修改善工程



說明

A 段 0K+1358 有廢料(土方)未清除恐影響環境，請即刻改善。



說明

A 段 0k+1156 左側有廢電線未清除。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.24

工程名稱：112 年度頭前溪山豬湖堤防構造物維修改善工程



A 段 0K+1365 有電桿拉線環未清除，請即刻清除。

說明

A 段 0K+1365 有電桿拉線環未清除，請即刻清除。



A 段 0K+1311 左側路緣石叉路口邊有缺口情形請修復。

說明

A 段 0K+1311 左側路緣石叉路口邊有缺口情形請修復。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.24

工程名稱：112 年度頭前溪山豬湖堤防構造物維修改善工程



說明

A 段 0K+1487 處新鋪瀝青混凝土道路鋪面不平整




說明

A 段 0k+1125~0k+140 間隔柵板 AC 廢料未清除。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.24

工程名稱：112 年度頭前溪山豬湖堤防構造物維修改善工程



## 說明

B 段 0K++ 205 左側瀝青混凝土鋪築不平整。



## 說明

A 段 0K+1120 左側瀝青路面局部裂紋，滾壓未確實。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.24

工程名稱：112 年度頭前溪山豬湖堤防構造物維修改善工程



說明

A 段 0K+1261 瀝青混凝土鋪面有粒料分離現象。



說明

A 段 0k+1225 左側有樹枝未清除請即刻清除

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.06.24

工程名稱：112 年度頭前溪山豬湖堤防構造物維修改善工程



A 段 0k+792 右側有樹枝情形。

說明

A 段 0k+792 右側有樹枝情形。



路堤左側雜草過高有淤土情形，建議除草及清除過高土壤以利道路排水。

說明

路堤左側雜草過高有淤土情形，建議除草及清除過高土壤以利道路排水。