

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：113.07.02

工程名稱：湖口鄉行政大樓耐震結構補強工程



說明

(抽查 1F 鋼結構) 量測及裁切不正確，鋼結構部份構件接合處有明顯孔隙 (註：如 SS2 制震元件構件之間未確實密接)




說明

如 SS2 制震元件構件之間未確實密接

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.07.02

工程名稱：湖口鄉行政大樓耐震結構補強工程



說明

抽查 1F、3F 鋼結構) 鋼結構塗裝於靠近牆面側有明顯漏塗情形，部份構件並已有生鏽情形。



說明

抽查 1F、3F 鋼結構) 鋼結構塗裝於靠近牆面側有明顯漏塗情形，部份構件並已有生鏽情形。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：113.07.02

工程名稱：湖口鄉行政大樓耐震結構補強工程

新竹縣湖口鄉公所

湖口鄉行政大樓耐震結構補強工程

工程名稱 (Project Name)	湖口鄉行政大樓耐震結構補強工程		
監造單位 (Construction Supervisor)	禾森工程顧問有限公司	設計單位 (Designer)	禾森工程顧問有限公司
施工廠商 (Contractor)	葦達營造有限公司	工程概要 (Project Descriptions)	耐震結構
施工期間 (Duration)	民國112年12月14日至民國113年7月8日 (14/12/2023 - 8/7/2024)		
工地主任 或工地負責人 (Site Boss)	陳峰雲	電話 (TEL)	0956-887-699
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	周精誠	電話 (TEL)	04-2319
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609	縣府政風室 03-599311#500 縣府政風室 03-5511684
	政風單位 (Government Ethics Suggestions)	1999 (外縣市)	
	環境保護局空氣汙染專線 (Dedicated air pollution)	0800-9	
經費來源 (Budgetary sources)	1. 中央: 852100 (千元) 2. 地方: 6229 (千元)	(Unit: NT\$1,000)	空氣汙染管制編號 J112J5Z081-1
重要公告事項 (Notice)	1. 年(YR) 月(M) 日(D):	(Unit: NT\$1,000)	版本 Android
	2. 年(YR) 月(M) 日(D):		Android 2.X iOS iOS 5.X

2024/07/02

「歡迎下載使用全民督工APP通報程式」

工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌標示經費不正確; 缺專任工程人員手機號碼)。

說明

工程告示牌內容未符合規定(工程告示牌標示經費不正確; 缺專任工程人員手機號碼)。



部份施工架未確實設置符合規定之防墜設施，如施工架開口無防護設施或交叉拉桿，防墜設施設置不周

說明

本工程屬高差 2 公尺以上之工作場所，全。部份施工架未確實設置符合規定之防墜設施，如施工架開口無防護設施或交叉拉桿，防墜設施設置不周