

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.10

工程名稱：北二高交流道聯絡道路-竹 43 線(0K+000~0K+600)道路拓寬工程



A0K+070~+150 間鋼矩型欄杆部分焊接觸生鏽，請補漆。。

10/04/2019 10:18

說明

A0K+070~+150 間鋼矩型欄杆部分焊接觸生鏽，請補漆。



A0K+260 人行道養護不良，有塑性乾裂。

10/04/2019 10:59

說明

A0K+260 人行道養護不良，有塑性乾裂。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.10

工程名稱：北二高交流道聯絡道路-竹 43 線(0K+000~0K+600)道路拓寬工程



說明	.A0K+425 處虛線標線標設不足。
----	---------------------



說明	A0K+400 人行道與路側填補混凝土切割不平，填補不平。
----	-------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.10

工程名稱：北二高交流道聯絡道路-竹 43 線(0K+000~0K+600)道路拓寬工程



A0K+280 左側混凝土停車路面裂縫且未設置伸縮縫。

說明

A0K+280 左側混凝土停車路面裂縫且未設置伸縮縫。



B0K+195 北側交通錐未設有夜間照明，請加強。

說明

B0K+195 北側交通錐未設有夜間照明，請加強。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.04.10

工程名稱：北二高交流道聯絡道路-竹 43 線(0K+000~0K+600)道路拓寬工程



說明

BK+000 與 A 段槽化部分現場紐澤西警示護欄部分破裂及未注滿水，請改善。



說明

A0K+310 左側邊坡排水未引導入排水溝，易造成漫流，請設法改善。