


# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.09

工程名稱：新竹縣新豐鄉新豐國民小學風雨球場新建工程



說明

1FL 混凝土完成面澆置完遇下雨致表面不佳，未妥善保護。



說明

模板預埋固定物如配電管配置不當，間距過小。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.0

工程名稱：新竹縣新豐鄉新豐國民小學風雨球場新建工程



說明

鋼柱油漆完成面有不均勻滴落痕跡及表面浮渣，請再全面檢視改善。



說明

鋼柱於安裝開關盒銲接處未補塗裝。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.09

工程名稱：新竹縣新豐鄉新豐國民小學風雨球場新建工程



說明

現場殘留混凝土廢渣，部分模板支撐及其他材料散置，影響工地衛生。



說明

一處鋼柱安裝碰撞表面致油漆脫落。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.09

工程名稱：新竹縣新豐鄉新豐國民小學風雨球場新建工程



說明	施工告示牌未依契約規定方式安裝且內容缺 QRcode。
----	-----------------------------



說明	1FL 混凝土完成面洩水坡度不佳，有積水現象。
----	-------------------------

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.09

工程名稱：新竹縣新豐鄉新豐國民小學風雨球場新建工程



.工作場所螺桿突出物易發生被刺者未加設防護套請即刻改善。

09/05/2019 09:58

說明

.工作場所螺桿突出物易發生被刺者未加設防護套請即刻改善。



鋼柱油漆完成面有不均勻滴落痕跡及表面浮渣，請再全面檢視改善。

09/05/2019 09:58

說明

鋼柱油漆完成面有不均勻滴落痕跡及表面浮渣，請再全面檢視改善。