

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.21

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-用戶接管工程第三標



說明

混凝土人行道復原不平整且有腳印。



說明

工地堆積的破碎混凝土未覆蓋。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.21

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-用戶接管工程第三標



說明

六家七路 171 號前人行道壓花地坪復舊切割線不平整，不合規範，請改善。



移動式工程告示牌施工日期未配合現場預估施工期限填載，致使住戶以為要施工 33 個月，實際不必一個月。

說明

移動式工程告示牌施工日期未配合現場預估施工期限填載，致使住戶以為要施工 33 個月，實際不必一個月。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.21

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-用戶接管工程第三標



說明

.作業人員操作破碎機，未使用安全防護用具如：護目鏡、耳塞，請立即改善。



說明

未於住戶出入口張貼施工告示單，請改善。