

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.23

工程名稱：寶山路二段(竹 83 線 0K+000~6K+000)道路改善工程



說明

部分平台整地土石方放流水，漫流未處理請加強以免影響環境。



說明

部分平台整地土石方放流水，漫流未處理請加強以免影響環境。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.23

工程名稱：寶山路二段(竹 83 線 0K+000~6K+000)道路改善工程



說明

開挖出電纜及電線請加強處理妥當。



說明

預力地錨在預力施拉前鋼線已有銹蝕，套管保護未完全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.23

工程名稱：寶山路二段(竹 83 線 0K+000~6K+000)道路改善工程



說明

工程告示牌之內容，其施工期間未修正為正確完工日期 108 年 7 月 5 日。



說明

施工現場交通警告等設施不足請再加強(如無連桿)。