

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.29

工程名稱：新竹縣尖石鄉錦屏村那羅溪綠水廊道工程



說明

懸壁鋼構支撐樑上有水泥粉光殘渣，請加以清除。



說明

人行道水泥粉光拉毛整齊平整，惟有一處有混凝土渣污染，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.29

工程名稱：新竹縣尖石鄉錦屏村那羅溪綠水廊道工程



說明

工區有一段(步道尾端)高差 2 公尺以上工作場所未設置安全護欄，請立即加以改善。



說明

進入工作場所前方有暴露之鋼筋未加護套等防護措施，請立即改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.05.29

工程名稱：新竹縣尖石鄉錦屏村那羅溪綠水廊道工程



說明

工區安全圍籬防護措施施作不全，請立即改善。



說明

因懸臂式人行道高程提高，路面鋪設 AC 應注意排水坡度，避免積水以增加其壽命。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：108.05.29

工程名稱：新竹縣尖石鄉錦屏村那羅溪綠水廊道工程



說明

人行道旁紐澤西護欄應刷洗乾淨，油漆美化。



說明