

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.05

工程名稱：光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫



說明

緣石鋪設不合規範。(光明六路中央分隔島前半圓之緣石，表面不平整)



說明

緣石鋪設不合規範。(光明六路中央分隔島前半圓之緣石，表面不平整)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.05

工程名稱：光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫



說明

部分燈桿之蓋板已生鏽，似非熱浸鍍鋅處理，請研議改善方法。



說明

工區周邊行人動線安全防護措施不完善。(光明六路向西方向之人行道有施工挖設溝槽未填平僅用交通錐擺放，容易造成用路人跌倒受傷)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.05

工程名稱：光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫



工區圍籬與安全防護設施不完善。(光明六路與縣政五路口之交通號誌共桿處)

05/06/2019 10:07

說明

工區圍籬與安全防護設施不完善。(光明六路與縣政五路口之交通號誌共桿處)



另外在人行道上之交通號誌共桿基座與燈桿增加反光貼紙或油漆提醒用路人注意安全。

05/06/2019 09:57

說明

另外在人行道上之交通號誌共桿基座與燈桿增加反光貼紙或油漆提醒用路人注意安全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.05

工程名稱：光明六路天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫



說明

燈桿內電源開關(NFB or ELCB)不同電壓，未作適當隔離



說明

縣政六路與光明六路西側行人穿越斑馬線，依現行標繪位置，在縣府廣場前會有約 1 公尺寬度被原有花台擋住，造成行人穿越光明六路不便，請主辦單位與監造及施工廠商協調改善