

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.10

工程名稱：新竹縣尖石鄉竹 60 線 3k+500-21k+000 道路改善工程



說明

11K+105 段有瀝青混凝土廢渣未清除。



說明

11K+115 拆除之既有護欄，任意棄置散置於下邊坡處，請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.10

工程名稱：新竹縣尖石鄉竹 60 線 3k+500-21k+000 道路改善工程



說明

11K+115 右側新作排水溝內尚有雜樹葉，飲料瓶等未清除。



說明

11K+785 及尚有數處瀝青混凝土橫向施工縫銜接不平順，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.10

工程名稱：新竹縣尖石鄉竹 60 線 3k+500-21k+000 道路改善工程



說明

11K+800 左側路肩邊緣瀝青混凝土路面局部下陷，請改善。



說明

11K+800 標線有一處重疊凸起現象，請修正。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.10

工程名稱：新竹縣尖石鄉竹 60 線 3k+500-21k+000 道路改善工程



說明

11K+115 新設 PC 護欄反光條有磨損請改善。



說明

那羅幹 301 號電桿前鋼板護欄之固定螺絲受限電桿位置無法鎖固，請改善。