

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.12

工程名稱：污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-分支管線及用戶接管工程第五標



說明

H39-05 工作井皂土拆封置於拌合槽上，未適當清理不符規定。



說明

泥水分離排泥口，無密閉導入設施，使污泥直接排入太空接收袋內(H-39-05C 工作區)。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.12

工程名稱：污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-分支管線及用戶接管工程第五標



說明

和平街用戶接管前巷路面 AC 假修護，一處不平整積水，請改善。




說明

用戶接管之人孔蓋有水泥覆蓋 (和平街工區路段)，請加以清理。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.06.12

工程名稱：污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程-分支管線及用戶接管工程第五標



未標示出入坑人員實際出入坑時間 (H-39-05C 工作區)，請即刻改善。

12/06/2019 10:14

說明：現場出入坑人員管制牌，未標示出入坑人員實際出入坑時間 (H-39-05C 工作區)，請即刻改善。



工程告示牌完工工期及 QR-Code 不完整，未符合規定，請補正。

12/06/2019 10:03

說明：工程告示牌完工工期及 QR-Code 不完整，未符合規定，請補正。