

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.18

工程名稱：南平里村里道路及社區設施改善工程



說明

B+90~100 及 B+175~180 處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。



說明

A+18、A+220~230、B+53、B+62、B+150、B+168、B+173 等處之白色標線有凸出、刮痕、輪胎痕跡等缺失，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.18

工程名稱：南平里村里道路及社區設施改善工程



說明

B+90~100 及 B+175~180 處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。



說明

B+90~100 及 B+175~180 處之收邊瀝青混凝土有裂縫，請修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.18

工程名稱：南平里村里道路及社區設施改善工程



說明

A+18、A+220~230、B+53、B+62、B+150、B+168、B+173 等處之白色標線有凸出、刮痕、輪胎痕跡等缺失，請改善。



說明

A+18、A+220~230、B+53、B+62、B+150、B+168、B+173 等處之白色標線有凸出、刮痕、輪胎痕跡等缺失，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.18

工程名稱：南平里村里道路及社區設施改善工程



說明

A+18、A+220~230、B+53、B+62、B+150、B+168、B+173 等處之白色標線有凸出、刮痕、輪胎痕跡等缺失，請改善。



說明

工程告示牌無記載工程經費金額。