

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.31

工程名稱：新竹縣文小一幼兒園新建工程



說明

車道部分主筋保護層不足。



說明

部分混凝土柱之繫筋勾住主筋之間隙不符合要求。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.31

工程名稱：新竹縣文小一幼兒園新建工程



混凝土柱與梁接合處之錨定端，錨錠彎頭以搭接方式設置，應查驗是否符合設計要求。

說明

混凝土柱與梁接合處之錨定端，錨錠彎頭以搭接方式設置，應查驗是否符合設計要求。



部分模板組立後之接合縫隙過大。


說明

部分模板組立後之接合縫隙過大。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：108.07.31

工程名稱：新竹縣文小一幼兒園新建工程



說明

部分模板組立後之接合縫隙過大。



說明

臨時電分電箱無接地線，請改善。