

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**111.03.30**

工程名稱：清石道路改善工程(第二期)



說明

5K+902 L 型側溝溝底混凝土局部均裂。



說明

5K+968 L 型側溝造型模板牆面，局部混凝土孔洞產生。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**111.03.30**

工程名稱：**清石道路改善工程(第二期)**



說明

L 型側溝擋土牆上保特瓶垃圾未清理，影響環境衛生。



說明

5K+968 5 米高擋土牆前集水井周圍落葉未清理，易致排水阻塞。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**111.03.30**

工程名稱：清石道路改善工程(第二期)



6K+034 右側瀝青路面局部裂紋，滾壓未確實。

說明

6K+034 右側瀝青路面局部裂紋，滾壓未確實。



5K+902 擋土牆兩端收頭處，請加強妥適處理。

30/03/2022

說明

5K+902 擋土牆兩端收頭處，請加強妥適處理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：**111.03.30**

工程名稱：清石道路改善工程(第二期)



6K+100 右側瀝青新設底層 AC 鋪面，壓實不平整。

30/03/2022

說明

6K+100 右側瀝青新設底層 AC 鋪面，壓實不平整。



反光導引板施工，請安裝於造型模板內，以維美觀。

30/03/2022

說明

反光導引板施工，請安裝於造型模板內，以維美觀。