


# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.07

工程名稱：北埔鄉南埔村番婆坑道路二處災害復建等 5 件工程



說明

混凝土有蜂窩產生(工區 3)擋土牆底部。



說明

工區 1AC 與修復路面銜接處尚有部分裂縫。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.07

工程名稱：北埔鄉南埔村番婆坑道路二處災害復建等 5 件工程



說明

一工區 AC 路面有積水情形請改善。



說明

工區 3 埤塘排水孔出口、長度不足。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.07

工程名稱：北埔鄉南埔村番婆坑道路二處災害復建等5件工程



說明

工程告示牌內容未符合規定(工地主任手機號碼、缺經費來源、政風專線電話不對)。



說明

工區 IAC 擋土牆頂部完成面外觀平整度不佳