

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.22.

工程名稱：新竹縣竹東鎮東峰路 588 巷道路下邊坡崩坍災後復建工程



擋土牆施作鋼筋表面有混凝土殘渣未清除。

說明

擋土牆施作鋼筋表面有混凝土殘渣未清除。



工地現場材料任意堆置，未妥善清除。

22/04/2022

說明

工地現場材料任意堆置，未妥善清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.22

工程名稱：新竹縣竹東鎮東峰路 588 巷道路下邊坡崩坍災後復建工程



22/04/2022

說明

工地現場之電纜線未妥善保護，可能會影響壽命，請改善。



22/04/2022


說明

工程告示牌，置放之相關位置不符規定(建議放置明顯處)，請即刻改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.22.

工程名稱：新竹縣竹東鎮東峰路 588 巷道路下邊坡崩坍災後復建工程



說明

施工現場鷹架固定不足(穩)，部份用鐵絲搭接情形嚴重影響施工安全，請立即改善。



說明

現場混凝土廢渣棄置未處理(請全工區檢視)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.04.22.

工程名稱：新竹縣竹東鎮東峰路 588 巷道路下邊坡崩坍災後復建工程



說明

施工現場交通警告設施不足(如警告燈號及活動拒馬和夜間照明不足)。



說明

工區為狹長形動線周邊、進出口施工便道，請加強柔性告示牌及夜間警告標誌。