

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.04

工程名稱：新竹縣立北埔國民中學擴建中央廚房工程

新竹縣立北埔國民中學 Hsinchu County Beipu National Middle School			
工程名稱 (Project Name)	新竹縣立北埔國民中學擴建中央廚房		建築地址或地號 (Building Address)
	(111)府建字第00148號		設計人 (Designer)
	極曉筑建築師事務所		承造人 (Contractor)
	擴建中央廚房工程		台翔營造有限公司
	民國111年03月04日至111年06月21日		
	張永清	電話 (TEL)	03-5806266
		電話 (TEL)	03-5806266
通報專線 (Complaints & Suggestions)	全民督工專線 (Phone Number and Website)	0800-009-000	
	政風單位 (Government Ethics Department)	0800-066-666	
	建築管理機關 (Authority of Building Management)	03-5518101#2534	
經費來源 (Budgetary sources)	1.中央：1500 (千元) (Unit:NT\$1,000) 2.地方：300 (千元) (Unit:NT\$1,000)		
重要公告事項 (Notice)	1.損鄰告知事項： 2.空氣污染防制費徵收管制編號：J111JAZ006-12 3.公害檢舉陳情專線： 4.建照核發日期及施工期限：111年03月30日自開工日起9個月內竣工 5. 年(Yr) 月(M) 日(D)：		

工程告示牌內容未符合規定，電話無法立即聯絡該管人員。

2022.05.04 10:56

說明

工程告示牌內容未符合規定，電話無法立即聯絡該管人員。



說明	混凝土澆置少數地區有蜂窩現象。
----	-----------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.04.

工程名稱：新竹縣立北埔國民中學擴建中央廚房工程



說明

. 混凝土表面少數地區仍有模板鐵件的殘留雜物。



說明

工區廢棄物請加強清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.04

工程名稱：新竹縣立北埔國民中學擴建中央廚房工程



說明

屋頂版模板垂直支撐下方未加強固定。



說明

屋頂模板內有殘留雜物(如塑膠袋、菸蒂與樹葉)未清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.04

工程名稱：新竹縣立北埔國民中學擴建中央廚房工程



柱 (1-G) 垂吹直面
1F 地板銜接不平整。

說明

柱(1-G)垂吹直面 1F 地板銜接不平整。



大口徑電管未以
塑膠蓋封口。

2022.05.04 10:31

說明	大口徑電管未以塑膠蓋封口。
----	---------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.04

工程名稱：新竹縣立北埔國民中學擴建中央廚房工程



說明	工區細沙材料未加強覆蓋。
----	--------------



說明

大口徑電管未以塑膠蓋封口。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.04

工程名稱：新竹縣立北埔國民中學擴建中央廚房工程



說明

1F 懸臂查核未見佈設鋼筋及圖說請檢討。