

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18

工程名稱：鳳岡國中擴建中央廚房工程案



地梁鋼筋與土壤接觸面未設置墊塊。

18/05/2022

說明

地梁鋼筋與土壤接觸面未設置墊塊。



室外設備有幾處產生金屬鏽蝕現象。

18/05/2022

說明

室外設備有幾處產生金屬鏽蝕現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18

工程名稱：鳳岡國中擴建中央廚房工程案



說明

室內截水溝與地板磁磚收邊有破損數處。



說明

用餐室鋼柱上方之梁承座處有洞請修補。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18

工程名稱：鳳岡國中擴建中央廚房工程案



預鑄排水溝接合處縫隙過大，部分表面有破損現象，鍍鋅隔柵板一處變形。

18/05/2022

說明

預鑄排水溝接合處縫隙過大，部分表面有破損現象，鍍鋅隔柵板一處變形。

工程名稱 (Project Name)		鳳岡國中擴建中央廚房工程案	
監造單位 (Construction Supervisor)		極曉筑建築師事務所	設計單位 (Designet)
施工廠商 (Contractor)		鑫溢營造股份有限公司	工程概要 (project Descriptions)
		廚房設備更新	
民國 111 年 03 月 01 日至 111 年 07 月 08 日 (01/03/2022~08/07/2022)			
工程負責人	彭挺森	電話 (TEL)	0976-47819
工程師	陳佑詮		03-5560368
通報專線 (Complaints & Suggestions)		全民專線及網址 (Hot Line and Web Site)	0800-009-609 http://www.pcc.gov.tw
		政風單位 (Government Ethics Department)	03-5773311
經費來源 (Budgetary sources)		1.中央：_____(千元) (Unit:NT\$1,000) 2.地方：15,000 (千元) (Unit:NT\$1,000) 新竹縣政府	
重要公告事項 (Notice)		1. __年(Yr) __月(M) __日(D) : 空氣汙染編號:011013-034-1 2. __年(Yr) __月(M) __日(D) : 歡迎使用全民督工行動版通報網頁	

18/05/2022

說明

工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18

工程名稱：鳳岡國中擴建中央廚房工程案



說明

廚房截水溝與格柵板收邊有高差，建議請檢討以免造成後續人員使用上之危險。



說明

廚房排油煙機於臨窗處是否少一根拉桿支座，請檢討。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.05.18

工程名稱：鳳岡國中擴建中央廚房工程案



施工造成既有圍牆破損，請於完工前修補

說明

施工造成既有圍牆破損，請於完工前修補



風雨走廊上方既有外露電線建議加強保護並整理重新佈設。

說明

風雨走廊上方既有外露電線建議加強保護並整理重新佈設。