


新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.06.08

工程名稱：新竹縣寶山鄉深井一路、深井二路、新珊二路道路養護整建計畫



說明

三工區混凝土擋土牆排水溝短牆頂面，養護不合規範，局部裂縫。



說明	三工區混凝土擋土牆背，鐵絲殘留未清除。
----	---------------------


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.08

工程名稱：新竹縣寶山鄉深井一路、深井二路、新珊二路道路養護整建計畫



說明	二工區 0K+26 右側上層混凝土澆置伸縮縫未對齊。
----	----------------------------



說明	第三工區擋土牆部分模板不緊密，於模板接縫處有漏漿現象。
----	-----------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.08

工程名稱：新竹縣寶山鄉深井一路、深井二路、新珊二路道路養護整建計畫



<p>說明</p>	<p>第二工區擋土牆少數排水袋被混凝土阻塞，如 0k+20, 0K+50。</p>
	
<p>說明</p>	<p>第二工區擋土牆少數排水袋設置位置不當。</p>

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.06.08

工程名稱：新竹縣寶山鄉深井一路、深井二路、新珊二路道路養護整建計畫



三工區 0K+00 混凝土擋土牆，頂面粗糙不平整。

說明

三工區 0K+00 混凝土擋土牆，頂面粗糙不平整。



工程告示牌，專任工程人員未登載手機號碼。

說明

工程告示牌，專任工程人員未登載手機號碼。

08/06/2022