

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.24

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫—廁所拆除重建工程



混凝土表面殘留雜物。(現場混凝土完成面有殘留鐵釘、三夾板等)

說明

混凝土表面殘留雜物。(現場混凝土完成面有殘留鐵釘、三夾板等)



模板不緊密。(現場混凝土完成面，有條狀漏漿現象)

24/08/2022

說明

模板不緊密。(現場混凝土完成面，有條狀漏漿現象)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.08.24

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫—廁所拆除重建工程



說明

混凝土完成面外觀平整度不佳(混凝土完成面外觀粗糙、平整度欠佳)



說明

.模板使用過度，品質不良破損。(現場混凝土完成面凹凸不平且有孔洞)

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.08.24

工程名稱：109 年度老舊校舍整建計畫一廁所拆除重建工程



說明

工作架未設置適當護欄、扶手。



說明

地樑鋼筋綁紮:部分箍筋歪斜,未與主筋垂直,請做合適之改善。