

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.13

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學 111 年「學校運動操場及周邊設施整建工程」



截根牆外側草坪區覆土表面殘留有磚塊等雜物，請加強清理。

13/09/2022

說明

截根牆外側草坪區覆土表面殘留有磚塊等雜物，請加強清理。



截根牆外側草坪區覆土有一處流失且落於新設格柵板上，請立即清理。

13/09/2022

說明

截根牆外側草坪區覆土有一處流失且落於新設格柵板上，請立即清理。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.13

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學 111 年「學校運動操場及周邊設施整建工程」



說明

跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。



說明

跑道底層鋪設部分不平整，有積水現象請加以改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.13

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學 111 年「學校運動操場及周邊設施整建工程」



說明

跑道直線段與彎道段新設隔柵板混凝土表面凸起有高差，請改善。



說明

排水溝與地板間之原有混凝土有破損，請於完工前修護完成。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.13

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學 111 年「學校運動操場及周邊設施整建工程」



說明

工程告示牌內容未符合規定，機關名稱未以英文顯示，政風單位電話錯誤，工程概要、經費缺漏。



說明

現場安衛措施，夜間警示標示不足，應再加強以維學童安全。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.13

工程名稱：新竹縣竹北市博愛國民小學 111 年「學校運動操場及周邊設施整建工程」



說明

跑道既有內外側排水溝頂蓋數處有積水現象，請研處。



說明

操場跑道旁新設雨水集水井(澆草坪用)，請調整高程及增設入口濾材以免淤積及集水不良。