

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.27

工程名稱：111 年度運動操場及周邊設施整建計畫-跑道、截根牆、排水溝等工程



說明

人工草皮邊緣石未能適當完整接縫處理與表面污垢



說明

人工草皮邊緣石未能適當完整接縫處理與表面污垢

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.27

工程名稱：111 年度運動操場及周邊設施整建計畫-跑道、截根牆、排水溝等工程



說明

既有跑道之坑洞修補不確實，仍有甚多坑洞存在恐影響日後新設跑道之平坦度。



說明

人工草坪前後端點處未設置排水截水設施恐影響日後跑道之積水問題。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.27

工程名稱：111 年度運動操場及周邊設施整建計畫-跑道、截根牆、排水溝等工程



工區週遭之排水設施未予清理並保持暢通

27/09/2022

說明

工區週遭之排水設施未予清理並保持暢通



本項工程鋪設 PU 面層與人工草坪前的空地未列入本件工程內，排水孔有高低差，同學跑跳容易摔傷或跌倒，建請主辦機關研議改善方法。

27/09/2022

說明

本項工程鋪設 PU 面層與人工草坪前的空地未列入本件工程內，排水孔有高低差，同學跑跳容易摔傷或跌倒，建請主辦機關研議改善方法，

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.27

工程名稱：111 年度運動操場及周邊設施整建計畫-跑道、截根牆、排水溝等工程



說明

安全圍籬不完備，學生可隨時進入工區，有危及人身安全，應加強安全防護與管制。



說明

現場安衛措施，夜間警示標示不足，應再加強以維學童安全。