

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.23

工程名稱：120 線 9K+950~10K+650 及 11K+580~12K+050 道路及附屬設施改善工程



進榮汽車邊壓花地坪基礎混凝土有塑性收縮裂縫請改善。

23/09/2022

說明

進榮汽車邊壓花地坪基礎混凝土有塑性收縮裂縫請改善。



隔柵版有價回收卻未妥善收存保護。

23/09/2022

說明

隔柵版有價回收卻未妥善收存保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.23

工程名稱：120 線 9K+950~10K+650 及 11K+580~12K+050 道路及附屬設施改善工程



7-11 超商側樹穴回填土太高。

說明

7-11 超商側樹穴回填土太高。



666 檳榔攤旁收尾未加設路緣石，不易維護。

說明

666 檳榔攤旁收尾未加設路緣石，不易維護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.23

工程名稱：120 線 9K+950~10K+650 及 11K+580~12K+050 道路及附屬設施改善工程



說明

加油站前右側壓花地坪未加設路緣石，請改善。



說明

壓花地坪之伸縮縫未施作，請研議改善方法。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.09.23

工程名稱：120 線 9K+950~10K+650 及 11K+580~12K+050 道路及附屬設施改善工程



說明

請確認其出水口是否足以宣洩溝內水流。並請妥善設計保護進水口，避免管內淤積。



說明

工地施工期間未依交通維持計畫規定配置足夠長度之漸變段及夜間警告措施。