


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.03

工程名稱： 109 年度(111 年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫-關西鎮東山里道路、擋土牆暨溝渠等環境改善工程



擋土牆，頂緣部份
混凝土裂縫現象，
部份混凝土施工品
質不理想。

03/10/2022

說明

擋土牆，頂緣部份混凝土裂縫現象，部份混凝土施工品質不理想。



其他混凝土施工
缺失：與原擋土牆
銜接不良。

03/10/2022

說明

其他混凝土施工缺失：與原擋土牆銜接不良。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.03

工程名稱：109 年度(111 年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫-關西鎮東山里道路、擋土牆暨溝渠等環境改善工程



說明

擋土牆洩水孔排列不整齊，洩水孔出口有部分混凝土掩蓋阻塞。



說明

. 擋土牆灌漿完成頂部，部份不平，放樣未確實，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：111.10.03

工程名稱：109 年度(111 年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫-關西鎮東山里道路、擋土牆暨溝渠等環境改善工程



說明

工區 10 之 0k+046 瀝青鋪設與 0k+030 道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。



說明

工區 10 之 0k+046 瀝青鋪設與 0k+030 道路兩側上有多處刨除廢料未清除，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.03

工程名稱：109 年度(111 年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫-關西鎮東山里道路、擋土牆暨溝渠等環境改善工程



說明

路側收邊些許不良、遮蔽水溝蓋、電線桿或鄰牆上有少許油汙。



說明

混凝土完成面施工外觀平整度不佳。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.03

工程名稱：109 年度(111 年執行)油彈庫睦鄰工作專案補助計畫-關西鎮東山里道路、擋土牆暨溝渠等環境改善工程



說明

工地現場工程告示牌，經費來源未填寫，政風單位電話不對。



說明

新瀝青鋪面與舊混凝土面，銜接有高低落差請 請研議改善方法。