

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.17

工程名稱：111 年度學校運動操場及周邊設施整建計畫工程



說明

東側水溝尚未清淤。



說明

操場南側跑道旁混凝土地面有積水現象。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.17

工程名稱：111 年度學校運動操場及周邊設施整建計畫工程



說明

籃球場北側有積水現象，請立即改善。



說明

操場入口處跑道與地面有約 10 公分的高低差，易造成危險。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.17

工程名稱：111 年度學校運動操場及周邊設施整建計畫工程



說明

南側高壓磚有一塊特別高，易造成危險。



說明

部分植草底下無足夠的土壤。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.17

工程名稱：111 年度學校運動操場及周邊設施整建計畫工程



說明



說明

跑道內緣排水溝頂蓋藍色 PU 鋪設線型不平順、施工外觀不整齊、平整度不佳，影響美觀。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.17

工程名稱：111 年度學校運動操場及周邊設施整建計畫工程



說明

工程告示牌部分內容填寫不清楚(部分模糊)。



說明

工地現場材料任意堆置，未妥善保護。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.10.17

工程名稱：111 年度學校運動操場及周邊設施整建計畫工程



說明

工區排水設施未予清理並保持暢通。



說明

高壓地磚有固樹木根部突起而無法串接主辦機關應督促設計廠商，已無障礙設施之設計理念予以妥為設計