

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.09

工程名稱：中正路人行環境、村里聯絡道路改善工程



說明

中正路 161 號前人行道鋪面局部混凝土澆置殘渣污染電線桿。



說明

中正路 POYA 店門前人行道鋪面水泥砂漿收邊不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.09

工程名稱：中正路人行環境、村里聯絡道路改善工程



中正路全聯社店門
前人行道鋪面，回
填區垃圾雜物未清
除。

說明

中正路全聯社店門前人行道鋪面，回填區垃圾雜物未清除。



中正路 POYA 店門
前人行道路緣石
排水格柵未妥善
保護，以防止土
砂流入。

說明

中正路 POYA 店門前人行道路緣石排水格柵未妥善保護，以防止土砂流入。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.09

工程名稱：中正路人行環境、村里聯絡道路改善工程



說明

中正路 85 號前人行道鋪面磚 1 處高壓磚邊角破損。




說明

中正路 103 號前人行道鋪面磚線形局部不平直有高低差

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.09

工程名稱：中正路人行環境、村里聯絡道路改善工程



說明

中正路 169/171 號間人行道鋪面化妝蓋板內高壓地磚切割縫間隙過大。(




說明

中正路 POYA 店門前人行道電桿旁轉角，局部緣石與高壓地磚高低差不平整。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.09

工程名稱：中正路人行環境、村里聯絡道路改善工程



說明

中正路全聯社店門前人行道鋪面磚線形局部不平直。



說明

中正路 157/159 號前人行道鋪面化妝蓋板相鄰高壓地磚高低差不平整