

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.10

工程名稱：芎林鄉 111 年度鄉內小型工程



說明

0K+020 等多處，道路旁有廢棄瀝青混凝土未清除。



說明

0K+020 等多處，道路旁有廢棄瀝青混凝土未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.10

工程名稱：芎林鄉 111 年度鄉內小型工程

0K+017 至 0K+018

處瀝青混凝土鋪面

有甚多表面裂紋。

10/11/2022

說明

。0K+017 至 0K+018 處瀝青混凝土鋪面有甚多表面裂紋。



部分道路旁瀝青混凝土側面未夯實恐有受壓崩落之虞。

10/11/2022


說明

部分道路旁瀝青混凝土側面未夯實恐有受壓崩落之虞。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.10

工程名稱：芎林鄉 111 年度鄉內小型工程



說明

工程告示牌內容未記載經費、QR-code 不符規定。



說明

部分道路旁瀝青混凝土側面未夯實恐有受壓崩落之虞。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.11.10

工程名稱：



說明

原有右側擋土設施以崩壞，建議協商地主施作方法，以維道路通行安全。



說明

0K+024，0K+040 尾端建議施作時採鋸縫施作，以免接縫處之粒料厚度鋪設不足以致脫落(本案未刨除)。