

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.05

工程名稱：111 年度橫山鄉災害搶險搶修復建工程(開口契約)



工區一擋土牆工程混凝土頂面乾縮裂縫。

05/12/2022

說明

工區一擋土牆工程混凝土頂面乾縮裂縫。



工區一、二擋土牆工程混凝土表面鐵釘及鐵絲殘留物未清除。

05/12/2022

說明

工區一、二擋土牆工程混凝土表面鐵釘及鐵絲殘留物未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.05

工程名稱：111年度橫山鄉災害搶險搶修復建工程(開口契約)



工區二擋土牆工程
0k+006 混凝土頂
面伸縮縫未連貫。

說明

工區二擋土牆工程 0k+006 混凝土頂面伸縮縫未連貫。



工區一、二擋
土牆工程金屬
護欄鋼板接合
螺栓未套裝墊
片。

說明

工區一、二擋土牆工程金屬護欄鋼板接合螺栓未套裝墊片。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.05

工程名稱：111 年度橫山鄉災害搶險搶修復建工程(開口契約)



工區一、二擋土牆工程混凝土結構體兩側端部與現地銜接收頭未適當處理，易致二次災害產生。

說明

工區一、二擋土牆工程混凝土結構體兩側端部與現地銜接收頭未適當處理，易致二次災害產生。



工區二回填土高程太高。

說明

工區二回填土高程太高。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：111.12.05

工程名稱：111 年度橫山鄉災害搶險搶修復建工程(開口契約)



工區一 W 型鋼板護欄柱尚未填滿。

05/12/2022

說明

工區一 W 型鋼板護欄柱尚未填滿。



工區二回填土高程太高，且有雜物(如有機木材)。

05/12/2022

說明

工區二回填土高程太高，且有雜物(如有機木材)。