


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.03

工程名稱：上比來聯絡道路 4K+150~7K+220 改善工程



說明

L 溝與截水溝 5K+950、5K+850 混凝土牆澆置局部乾縮裂縫。



說明

L 溝與截水溝 5K+950、5K+850 混凝土牆澆置局部乾縮裂縫。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.03

工程名稱：上比來聯絡道路 4K+150~7K+220 改善工程



說明

L 溝與截水溝 5K+600 集水井高程與側溝有落差，易造成排水不良，請立即改善。



說明

道路三角錐設施，局部未設置連桿，請改善。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.03.03

工程名稱：上比來聯絡道路 4K+150~7K+220 改善工程

施工之工區周邊行人或行車動線安全防護措施及導引不完善。

03/03/2023

說明

施工之工區周邊行人或行車動線安全防護措施及導引不完善。

L 溝與截水溝
5K+600 集水井高程
與側溝有落差，易造成排水不良，請立即

03/03/2023

說明

L 溝與截水溝 5K+600 集水井高程與側溝有落差，易造成排水不良，請立即改善。