

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.10

工程名稱：新豐鄉掩埋場北側擋土牆改善工程

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場擋土牆外表發現)。

10/04/2023

說明

混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。(現場擋土牆外表發現)。

.伸縮縫施作不當。
(擋土牆留設伸縮縫不完整，洩水溝與溝蓋均無伸縮縫，混凝土路面無伸縮縫)

10/04/2023

說明

.伸縮縫施作不當。(擋土牆留設伸縮縫不完整，洩水溝與溝蓋均無伸縮縫，混凝土路面無伸縮縫)

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.10

工程名稱：新豐鄉掩埋場北側擋土牆改善工程



PC 路面局部舊有瀝青刨除料未清除，影響環境。

10/04/2023

說明

PC 路面局部舊有瀝青刨除料未清除，影響環境。



舊有滲出水處理廠邊積水未疏導。

10/04/2023

說明

舊有滲出水處理廠邊積水未疏導。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.10

工程名稱：新豐鄉掩埋場北側擋土牆改善工程



說明

RCP 管末端拋石消能流末工，兩側未保護，土石易流失。



說明

擋土牆 0K+40 基腳混凝土，局部碰撞破損。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.10

工程名稱：新豐鄉掩埋場北側擋土牆改善工程



說明



說明

擋土牆 0K+40 基腳混凝土，局部碰撞破損。