

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.26

工程名稱：芎林鄉公三公園 籃球場改建風雨球場工程



現場北側地坪混凝土出現龜裂現象，宜全面檢視並予處理。

26/04/2023

說明

現場北側地坪混凝土出現龜裂現象，宜全面檢視並予處理。



抽查部份之合格螺栓孔邊距不符規定。
(註：高強度螺栓鑽孔，孔徑為螺栓直徑加 1.5mm、允許差為 +0.5mm 以下)。

說明

抽查部份之合格螺栓孔邊距不符規定。(註：高強度螺栓鑽孔，孔徑為螺栓直徑加 1.5mm、允許差為 +0.5mm 以下)。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.26

工程名稱：芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場工程




(鋼構塗裝)鋼構 RH
塗裝後，部份鋼構表
面及角隅處有漆膜破
損、起泡或刮傷等現
象，塗裝品質不良。

26/04/2023

說明

(鋼構塗裝)鋼構 RH 塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。



(鋼構塗裝)鋼構
RH 塗裝後，部份鋼
構表面及角隅處有
漆膜破損、起泡或
刮傷等現象，塗裝
品質不良。

26/04/2023

說明

(鋼構塗裝)鋼構 RH 塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.26

工程名稱：芎林鄉公三公園 籃球場改建風雨球場工程



說明

(鋼構塗裝) 鋼構 RH 塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。



說明

(鋼構塗裝) 鋼構 RH 塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。