

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.26

工程名稱：芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場工程



說明

現場北側地坪混凝土出現龜裂現象，宜全面檢視並予處理。



說明	抽查部份之合格螺栓孔邊距不符規定。(註：高強度螺栓鑽孔，孔徑為螺栓直徑加1.5mm、允許差為+0.5mm以下)。
----	--


新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.26

工程名稱：芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場工程



說明	(鋼構塗裝)鋼構RH塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。
----	--



說明	(鋼構塗裝)鋼構RH塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。
----	--

### 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.04.26

工程名稱：芎林鄉公三公園籃球場改建風雨球場工程



說明

(鋼構塗裝) 鋼構 RH 塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。

(鋼構塗裝) 鋼構 RH 塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。



26/04/2023

說明

(鋼構塗裝) 鋼構 RH 塗裝後，部份鋼構表面及角隅處有漆膜破損、起泡或刮傷等現象，塗裝品質不良。