

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.06

工程名稱：112 年度柏油路面刨除加鋪工程(開口契約)




文德路 0k+063 右側
電桿邊鋪設不足

06/06/2023

說明

文德路 0k+063 右側電桿邊鋪設不足



文德路 0k+078 右側
銜接處鋪設不足。

06/06/2023

說明

文德路 0k+078 右側銜接處鋪設不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.06

工程名稱：112 年度柏油路面刨除加鋪工程(開口契約)



文德路0k+190 電桿邊鋪設不足。

06/06/2023

說明

文德路 0k+190 電桿邊鋪設不足



楊新路 0k+100 電桿邊鋪設不足。

06/06/2023

說明

楊新路 0k+100 電桿邊鋪設不足。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.06

工程名稱：112 年度柏油路面刨除加鋪工程(開口契約)



說明

工區前後與原道路交界處的處理(平整、美觀)應再加強。



說明

文德路 0k+125 右側標線污損。

新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.06.06

工程名稱：112 年度柏油路面刨除加鋪工程(開口契約)



說明

文德路與竹 16 線交叉路口之標線污損。




說明

楊新路 0k+221.30 之標線污損

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.06

工程名稱：112 年度柏油路面刨除加鋪工程(開口契約)



說明

楊新路 0k+110 附近交叉路口之標線污損



說明

楊新路 0k+180 左側原有標線未塗銷。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.06

工程名稱：112 年度柏油路面刨除加鋪工程(開口契約)



說明	文德路 0k+171 原有溝蓋被瀝青少部分鋪設未清除影響清淤。
----	---------------------------------



說明	工程告示牌政風單位電話號碼有誤，專任工程人員與工地負責人聯絡方式未留手機，未符合規定。
----	---

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.06

工程名稱：112 年度柏油路面刨除加鋪工程(開口契約)



說明

文德路 2 段在 0K+083 處有積水，雖在施工範圍外，建議排除積水以增加整體之美觀。



說明

德路 0k+190 右側仍有雜草。