

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.19

工程名稱：竹北市公 29 公園博愛風雨球場新建工程



東側混凝土完成表面，部分有收縮性裂縫。

19/06/2023

說明

東側混凝土完成表面，部分有收縮性裂縫。



現場鋼構立柱外觀有多處油漆受損或生鏽。

19/06/2023

說明

現場鋼構立柱外觀有多處油漆受損或生鏽。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.19

工程名稱：竹北市公 29 公園博愛風雨球場新建工程



說明

現場鋼構立柱外觀有多處油漆受損或生鏽。



說明

現場鋼構立柱外觀有多處油漆受損或生鏽。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.19

工程名稱：竹北市公 29 公園博愛風雨球場新建工程



說明

新設或舊有電管開口，施工階段無防護措施，任由雨水進入。



說明

. 球場西側與南側邊緣，建議要有深 30 公分寬 60 公分的草溝，以免豪雨時周遭地面水倒灌進入球場。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.06.19

工程名稱：竹北市公 29 公園博愛風雨球場新建工程



說明

. 球場西側與南側邊緣，建議要有深 30 公分寬 60 公分的草溝，以免豪雨時周遭地面水倒灌進入球場。