


# 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.07.04

工程名稱：新竹縣 112 年度農地重劃區農水路改善工程(新豐鄉)



說明

H+300R 及 H+310R 之道路有 AC 廢料，請清除。



說明

H+300R 及 H+310R 之道路有 AC 廢料，請清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.04

工程名稱：新竹縣 112 年度農地重劃區農水路改善工程(新豐鄉)



說明

H+400L 之道路紐澤西護欄排水孔堵塞，請清除。



說明

G+210L 之道路緣石有位移，請予以復原。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.04

工程名稱：新竹縣 112 年度農地重劃區農水路改善工程(新豐鄉)



H+000L 之道路接合處紅色標線有汙染，請清除後再重劃。

04/07/2023

說明

H+000L 之道路接合處紅色標線有汙染，請清除後再重劃。



H+405L 之道路 AC 有裂縫，請修補

04/07/2023

說明

H+405L 之道路 AC 有裂縫，請修補

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.04

工程名稱：新竹縣 112 年度農地重劃區農水路改善工程(新豐鄉)



說明

H+180L 路側收邊些許不良、電線桿旁有雜草生長情形。



說明

建議在 G+426L 及 G+480L 處加裝具有夜間顯示之安全措施。

