

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.13.

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



說明

既有路面鋪設請切割整齊，避免不平整導致 AC 鋪設銜接有落差。



說明

光明路工區部分白色標線表面孔洞多且孔洞大。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.13

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



說明

光明路工區鐵路標字表面有黑色輪胎污痕



說明

光明路工區部分路面被白色標線料汙染

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.13

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



柯湖路工區 0K+160
處有白色標線料汙
染路面。

13/07/2023

說明

柯湖路工區 0K+160 處有白色標線料汙染路面。



光明路工區 0K+050
消防栓上有瀝青混
凝土未清除

13/07/2023

說明

光明路工區 0K+050 消防栓上有瀝青混凝土未清除。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.13

工程名稱：111 年度竹東鎮市區道路修補工程(開口契約)



說明

柯湖路旁亦有廢棄瀝青混凝土塊未清除。



建議車道寬度應依相關規範規定設計。

說明

建議車道寬度應依相關規範規定設計。