

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.20

工程名稱：112 年新埔鎮垃圾場改善工程



說明

洗車排水槽未加蓋且混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫（部分混凝土有破損）。




說明	水泥鋪面與原有砌石交接處有雜草未清除，建議全線檢查清除之。
----	-------------------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.20

工程名稱：112 年新埔鎮垃圾場改善工程



說明	水泥鋪面與原有砌石駁坎交接處石頭留有水泥砂漿，未清除。
----	-----------------------------



說明	緊急沖淋室旁，水溝有裂縫及破損應修復。
----	---------------------

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.20

工程名稱：112 年新埔鎮垃圾場改善工程

隊員休息室入口
之柱子有水泥砂漿
及台階亦有水
泥砂漿未清理。

20/07/2023

說明

隊員休息室入口之柱子有水泥砂漿及台階亦有水泥砂漿未清理。

本工程混凝土鋪面
已澆鑄完成，收邊
不夠細膩多處仍待
加強。

20/07/2023

說明

本工程混凝土鋪面已澆鑄完成，收邊不夠細膩多處仍待加強。