

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.17

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程分支管線及用戶接管工程第七標



說明

工作井廢棄泥水濃縮分離裝置未設置防塵布覆蓋，防止塵土逸散



說明

工作井施工圍籬少數防溢砂包設置不足，缺口未排列緊密堆置。

新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.17

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程分支管線及用戶接管工程第七標



說明

瀝青混凝土平整度不佳(中正東路 91 巷)瀝青混凝土路面平整度不佳。



說明

推進工程施工圍籬掛設之移動式告示牌內專任工程人員未提供行動電話資訊。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表


拍攝日期：112.07.17

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程分支管線及用戶接管工程第七標



說明

臨時用電設備之電線以鐵絲固定，未妥善保護



說明

勞工進入局限空間工作井內，未對勞工進出確認，點名登記做成記錄。

# 新竹縣政府工程查核代表照片表

拍攝日期：112.07.17

工程名稱：新竹縣竹北市污水下水道系統第二期實施計畫污水管線系統工程分支管線及用戶接管工程第七標



說明

工作井天車起重機停車時，懸停於工作井豎井正上方未符合規定。



說明

工作井滅火器未置於固定地點。

